

測定結果について

全体回路と各要素回路について、正常な動作は得られませんでした。

原因は各回路の出力に使用しているバッファの周波数特性が悪く、2GHzの高周波帯では正常に動作しない事が原因と考えられ、設計をし直す場合は高周波を扱うことを前提に、周波数特性に注意して設計するか、周波数を低くすることが必要です。本設計データは、参考データとして提供するものです。